

TECHNICKÝ LIST

PERDIX – 201 ČISTIČ TAVNÝCH LEPIDEL

Charakteristika výrobku

Perdix – 201 Čistič tavných lepidel ve spreji je určen k manuálnímu čištění povrchů strojů, nanášecích zařízení od zbytků tavných lepidel a složitých nečistot. Napomáhá sladit lesk frézované hrany s leskem dílců.

Vlastnosti

Odstraňuje zbytky levných lepidel, na manuální i strojní použití, sladuje lesk frézované hrany s leskem dílců

Pracovní postup

Rovnoměrně naneste na znečištěné části, nechte působit, setřete hadříkem a pokud je potřeba, zopakujte celý proces. Nenanášejte na horké povrchy. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v bezpečnostním listu.

Technické údaje

Spotřeba	závisí na rozsahu aplikace
Použití	ocel, křemíkaté pláty, čipy
Barva	čirá
Místo použití	interiér + exteriér

Standardní věty o nebezpečnosti

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P243 Proved'te opatření proti výbojům statické elektřiny. P261 Zamezte vdechování par/aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Nebezpečí

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrném místě nebo předáním oprávněné osobě.

Skladování

Doba uskladnění v originálně uzavřených obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě při teplotě +5°C až +30°C je 12 měsíců. Nevystavujte slunci. Skladujte uzamčené.

Likvidace

Prázdný obal se zbytky výrobku odevzdejte k odstranění v místě sběru nebezpečného odpadu. Dokonale vyčištěný obal je možné recyklovat.