

TECHNICKÝ LIST



PATTEX SUPER FIX

Montážní lepidlo (bez rozpouštědel)

OBLAST POUŽITÍ

Vhodné pro lepení:

- dřevěných desek a zárubní;
- keramiky, keramických dlaždic, cihel, betonu, korku, PVC, koberců, kovu (chráněného proti korozi), sádkartonu;
- dekorativních desek a prvků vyrobených z polystyrenu, polyuretanové tuhé pěny a sádry;
- zvukových izolací a vláknitých desek.
- není vhodné pro PE, PP, Teflon aj.

BALENÍ

Tuba 50g	Karton 20ks
Tuba 250g	Karton 12ks
Kartuše 400g	Karton 12ks

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výsledná pevnost	Asi 6,0 N/mm ² (pevnost ve střihu dřevo/dřevo při pokojové teplotě).
Tolerance pro zaplňování mezer	Max. 10 mm
Hustota	Asi 1,3 g/cm ²
Barva	Bílá
Aplikační teplota	Pro aplikace nad +10 °C
Doba zaschnutí	Cca 15 minut
Doba tuhnutí	Aspoň 48 hodin při vrstvě 3 mm; při vyšších vrstvách nebo při vyšší vlhkosti vzduchu je delší

PŘÍPRAVA POVRCHU

Pro zabezpečení ideálně vytvrzeného spoje musí být jeden z lepených povrchů savý, čistý, suchý bez prachu a mastnoty. Lepené povrchy důkladně očistěte. Odstraňte odlupující se povlaky.

APLIKACE

Pro lepení ploch o malém rozsahu použijte Pattex Super Fix z tuby.

Pro lepení širších ploch použijte Pattex Super Fix z kartuše. Odřízněte špičku kartuše nad závitem šroubu. Našroubujte plastovou hubici a špičku hubice šikmo seřízněte.

Vložte kartuši do pistole (např. Ceresit Profi Pistole DW 111).

Aplikujte lepidlo na jeden z povrchů: V místech pro vyrovnání nerovných povrchů, ve vlnitém tvaru pro vysokou počáteční přilnavost u širokých povrchů nebo u rovných pruhů na malých površích.

Po ukončení aplikace uvolněte pistoli, aby z ní přestalo téci lepidlo.

Lepení panelů, plastových dekorativních detailů, akustických panelů apod.:

Přiložte panel 1 až 2 cm nad lepené místo, pak ho posuňte do správné polohy a dobře přitiskněte. Je-li to nutné, podložte těžké materiály dekorativními hřebíky.

DALŠÍ POZNÁMKY

Vhodné pouze do interiéru. Je nutné se vystríhat vysoké vlhkosti či stálého kontaktu s vodou. Jakékoli zbytky lepidla okamžitě odstraňujte vlhkým hadříkem.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nejsou nutná.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchém, chladném a nezamrzajícím místě.

DISTRIBUTOR

Henkel CR spol. s r.o.,
U Pruhonu 10,
170 04 Praha 7
tel: 220 101111
www.pattex.cz