

TECHNICKÝ LIST

PERDIX – 201 ČISTIČ TAVNÝCH LEPIDEL, sprej

Charakteristika výrobku

Perdix – 201 Čistič tavných lepidel ve spreji je určen k manuálnímu čištění povrchů strojů a nanášecích zařízení od zbytků tavných lepidel. Napomáhá sladit lesk frézované hrany s leskem dílců. Výborně odstraňuje zbytky většiny běžných lepidel. Rozpouští hrubé nečistoty jako například asfalt. Čistí ocel, křemíkaté pláty a čipy. Lze jej použít také jako rozpouštědlo pro barvy a fermeže.

Vlastnosti

Rozpouští většinu běžných lepidel, k očištění strojů a finálnímu dočištění desek, sladuje lesk frézované hrany s leskem dílců.

Pracovní postup

Rovnoměrně naneste na znečištěné části, nechte působit, setřete hadříkem a pokud je potřeba, zopakujte celý proces. Nenanášejte na horké povrchy. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v bezpečnostním listu.

Technické údaje

Spotřeba	závisí na rozsahu aplikace
Použití	ocel, křemíkaté pláty, čipy
Barva	čirá
Místo použití	interiér + exteriér

Nebezpečí

Extrémně hořlavý aerosol. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může způsobit poškození orgánů. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Zamezte vdechování aerosolů.

PŘI VDECHNUTÍ přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Odstraňte obal jako nebezpečný odpad. EUH208 Obsahuje Citral. Může vyvolat alergickou reakci.

Skladování

Doba uskladnění na suchém, chladném a dobře větraném místě při teplotě pod +50°C je 24 měsíců. Chraňte před přímým slunečním světlem. Uchovávejte obaly řádně označené.

Likvidace

Prázdný obal se zbytky výrobku odevzdejte k odstranění v místě sběru nebezpečného odpadu. Dokonale vyčištěný obal je možné recyklovat.